平成28年度 通学路の交通安全対策一覧表					No.1 (平成30年6月20日現在)			
号	学校名	危険 個所	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
1 #	<b>找孫子第二小学校</b>		下ヶ戸599・610	学校の裏門から出た道。石坂があるが、隙間があったり段差があったりして歩きにくいところがある。躓くこともある。	①石坂の補修 ②2学期前の草刈	平成28年7月4日	①②道路課	①平成28年9月対 応済 ②平成28年9月対 応済
2	"	2			①注意看板の設置 ②児童に対して車両の注意を呼びかける表示 設置検討	①平成28年7月4日 ②平成28年7月13日	①市民安全課 ②柏土木事務所	①平成28年7月対 応済 ②平成28年10月 対応済
対策	を検討メンバー】柏.	土木事	務所、我孫子警察署、	市道路課、市市民安全課、小学校、保護者、教育委員会	<u> </u>	【点検1箇所→2箇所】危険	箇所2は新規	
	学校名	危険 個所	箇所名·住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
3 ∄	<b>战孫子第三小学校</b>			駅方向へ右折する車が急いでおり、右折車と児童の接 触の危険がある。	①路面標示(「右折時横断者注意・左折時横断者注意」)による注意喚起 ②学校による交通安全指導	平成28年7月6日	①退路誅	①平成28年7月対 応済 ②継続
対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会 【点検1箇所】								

番号	学校名	危険 個所	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策年度
4	高野山小学校	1	高野山294番地付近	国道356号線の歩道にガードレール等がないため、歩 行時に車との接触の危険がある。	①ラバーポール設置の検討 ②学校による交通安全指導	平成28年7月6日	① 怡工 个 争 務 川	①平成28年8月対 応済 ②継続

【対策検討メンバー】柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検1箇所】

番号	学校名	危険 個所	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策 年度
5	根戸小学校	3	我孫子3丁目35番	長さ約20メートルにわたって歩道の幅が大変狭くなっており、900名近くの児童が集中してしまうと、一般の方が通行できなくなるほど混雑する。		平成28年7月4日	学校教育課 道路課	平成28年9月対応 済

【対策検討メンバー】我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、保護者、教育委員会

【点検1箇所】

番号	学校名	危険 個所	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策 年度
6	湖北台東小学校	2	湖北市31日   労払に明前振下	急な坂路のうえ、大通りに行き着く。そこに横断歩道があるが、手前に電柱があり、車両の運転手からは児童が見づらい状況。	グリーンベルト(30cm×105m)の設置	平成28年7月4日	道路課	平成28年7月対応 済
7	"	10	湖北台東小学校一方 通行出口	車両の飛び出しがあるため、危険である。	①道路への注意喚起(「とびだし注意」2箇所)の 路面標示 ②看板設置による注意喚起	平成28年7月4日	①道路課 ②市民安全課	①平成28年7月対 応済 ②平成28年7月対 応済

番号	学校名	危険 個所	箇所名•住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	点検日	事業主体	対策 年度
8	新木小学校	1	新木野地区	道が細く、自動車の通行が多いため登下校の注意が 必要。	①学校による交通安全指導 ②学校だより等を用いた地域住民への周知	平成28年7月6日	①②学校	①継続 ②平成28年9月対 応済
9	"	2	新木駅近くのセブンイ レブンの前のT字路	横断歩道はあるが、交通量が多いため、信号の設置を してほしい。	①支柱(「セブンイレブン入口4本)の設置 ②「止まれ」の塗り直し	平成28年7月6日	①道路課 ②我孫子警察署	①平成28年7月対 応済 ②平成29年10月 対応済
10	"	3	新木踏切	道幅が狭い。登下校の際に車に注意するよう指導して いる。	学校による交通安全指導	平成28年7月6日	学校	継続
11	"	4	新木2556	南新木と国道356号線をつなぐ、すれ違いのできない 抜け道。高い堀で曲がり角ぎりぎりまで来ないと人を確 認できない。	躓き防止のための路面補修	平成28年7月6日	道路課	平成28年10月対 応済
12	"	5	新木小学校の右に位 置する長い坂	道の横が竹林になっており、日中も暗い。強風時など に竹が道路側に倒れてくることがある。	地権者への竹処理依頼	平成28年7月6日	学校教育課	平成28年8月竹処 理を確認
13	"	6	356号線から双葉保育 園に向かう道	トタンの塀が傾きつつあり、児童がポールを越えて歩くことがある。また、児童が通学路とわかるように道路に緑色等で色(グリーンベルト)つけてほしい(ポールと塀の間)。 出来れば通学路のT字路に信号や横断歩道をつけてほしい。	①地権者へのトタン塀傾き補修依頼 ②グリーンベルト(30cm×51m)設置 ③ウレタンポール(5本)設置	平成28年7月6日	①学校教育課 ②③道路課	①平成28年7月依 頼済 ②平成28年7月対 応済 ③平成28年7月対 応済
14	"	7	新木2556付近356 号線歩道	356号線の歩道に躓く箇所があることから解消をしてほしい。	歩道補修	平成28年7月13日	柏土木事務所	平成28年8月·9 月対応済

【対策検討メンバー】柏土木事務所、我孫子警察署、市道路課、市市民安全課、小学校、教育委員会

【点検6箇所→7箇所】危険箇所7は新規

平成28年度 通学路の交通安全対策(ブロック1)

点検日:平成28年7月4日、7月6日、7月13日(3日間)

実施校:6校

点検数:14か所(当初11ヶ所、当日の点検時に追加の学校あり)

点検箇所の対策完了

\* 我孫子第一小学校・我孫子第四小学校・並木小学校は、検討箇所なし

	対策箇所	対策済
我孫子第二小学校	2	2
我孫子第三小学校	1	1
高野山小学校	1	1
根戸小学校	1	1
湖北台東小学校	2	2
新木小学校	7	7
合計	14	14